
DSP-4280GM DIGITAL PCB Rev 3.0
Actel
Pro'SIC
Actel
ProASIC
PHILIPPINES
PC42V-PDI10-00
S/N :



PC42V - PCB10 - 01

23
PC42V - PCL10 - 01


SM-2625P1
WJ 02 B 1
SM-2625P2
WJ 02 B 1
SECONDARY
PRIMARY
COMPROMETTRE LA PROTECTION
CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE, REPLACER PAR UN
FUSIBLE DE MEME TYPE ET
DE MEMES DOUBLE POLE
SM tec
MODEL NO. SP-3000
INPUT
OUTPUT




P102A P103A
14
20053
20053
20053
20053
20053
20053




SH
17
PC42V -PSH10 - 01


TP 1L
SI
BLK
CLK
HZ
VCC
VSS
VSS
VPP
TP 240
PC42V -PSH10 - 01
SCAN UP APRIL 2002.


PC42V - PSL10 - 00


TP 480L
HIZ
CLK
BLK
SI
VSS
VCC
VPP
VSS
TP 24L
PC42V - PSL10 - 00
SCAN DOWN APRIL 2002.


SWL10
SWL11
SWL12
PA601
SWL15
SWL14
SWL13
DSP-4280GM SP-115
PCB KEY
S/N 4959810724 - 00 (02/05)
0223
DD1 94V-0




PA602
DSP-4280GM SP-115
PCB LED
S/N 4959810824 - 00 (02/05)
DL10
DD1
94V-0


RCL12
RCL16
RCL14
RCL15
QCL11
QCL10
QCL12
RCL11
RCL13
CCL11
CCL10
CL11
CL10
LL10


DSP-4280GM SD-105
JACK
S/N :495989924-00 (07/05)




PC42V - PXS10 - 01
X-SUSTAIN MAY. 2002. LPP.
09


pixelworks
PW171
-20U
HYP91PWXNB404-A
0142 SX541814
SONY
CXA3516R
DPTV
MVS