Internal photos








ATTENTION : CET APPAREIL EXÉCUTE
DES MANŒUVRES AUTOMATIQUEMENT.
POUR MINIMISER LE RISQUE DE BLESSURES,
DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA SOURCE
D'ALIMENTATION AVANT TOUTE INTERVENTION
D'ENTRETIEN OU RÉPARATION.


SOLDERING DIRECTION


PW%
QTY
DEMO


LG
Magnetron
Magnétron
2M226
03GWH
G2204-080379
DANGER High Voltage
Microwave Radiation
CHINA
DANGER Haute Tension
Micro-ondes Radiation
CHINE

DANGER
HAUTE TENSION
HIGH VOLTAGE
OBJY2
DPC-240
W-1750(B)-1
120V 60Hz
DIGITAL POWER COMMUNICATIONS CO., LTD
DPC-S
W11485075
C0410FB

H.V.CAPACITOR
CH85 21095 2100V AC
0.95μF±3% b 10/85/21
50/60Hz
NO PCB
MADE IN NINGBO CHINA







SYNCHRONOUS MOTOR
Moteur Synchrone
SM221E
W10642989
120VAC
60Hz
6 r/min
4W
FREE Class E
Classe E
Z P
Granull
Taishan City Keyuite Motor
Products Co., Ltd
220403

SYNCHRONOUS MOTOR
Moteur Synchrone
SM221E
W10642989
120VAC 60Hz
6 r/min 4W
FREE Class F Z.P
Gratuit Classe F
Taishan City Kexinte Motor
Products Co., Ltd
220402