

HUEPAR®

User Manual

Electronic Adjustable Base

AT5

English	1~9
Deutsch	10~19
Français	20~29
Italiano	30~39
Español	40~49
Русский	50~59
日本語	60~67

support@huepar.com



FR

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr



FR

Les piles et batteries se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHETTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR



ETUI



TUBE



MODEL: AT5

E-mail: support@huepar.com

Made in China




Thank you for purchasing Huepar Electronic Adjustable Base. The base is intended for positioning and aligning the laser lines of laser level tools. Before using the product, please read this manual thoroughly to ensure proper use.

Contents

- Product Overview
- Safety Instructions
- Charging and Battery Safety
- Operation & LED Indicator
- Specifications
- Warranty

Product Overview

1. ON / OFF Button
2. Vial
3. 1/4"-20 Threaded Mount
4. Height Adjustment Screw
5. Fine Tuning Knob
6. Laser Dot
7. Type - C Charging Port
8. LED Indicator
9. 5/8"-11 Threaded Mount



Safety Instructions

Please read thoroughly and comply with the Safety Instructions and User Manual before using this product. Failure to read and follow may void the warranty.

WARNING!

CLASS II LASER PRODUCT
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11

Max. Power Output: <1mW
Wavelength: 510nm-660nm

LASER RADIATION:

DO NOT STARE INTO BEAM.

DO NOT DIRECT EYE EXPOSURE.

AVOID VIEW WITH OPTICAL INSTRUMENTS.



IEC/EN60825-1:2014

ATTENTION:

Read all instructions prior to operating this Electronic Adjustable Base. Do not remove any labels from the tool.

- While the product is in operation, be careful not to expose your eyes to the emitting laser dot. Exposure to a laser dot for an extended time may be hazardous to your eyes.
- Do not attempt to view the laser beam through optical tools such as telescopes as serious eye injury may result.
- Do not disassemble or modify the tool in any way. Modifying the tool may result in hazardous Laser Radiation Exposure.
- Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser. Serious eye injury may result.
- An exposure to the beam of a Class 2 laser is considered safe for a maximum of 2 seconds. Eyelid reflexes will normally provide adequate protection.
- The following label/print samples are placed on the product to inform of the laser class for your convenience and safety.



- Do not operate the Electronic Adjustable Base or remote control in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Sparks may be produced in the rotating platform and remote control, which can ignite dust or fumes.
- Protect the rotating platform and remote control against moisture and direct sunlight.

User Guide, Maintenance and Care

- When not in use please power OFF the tool.
- The laser dot is calibrated at the plant to the accuracy specified.
- Do not store the tool in direct sunlight or expose it to high temperatures. The housing and some internal parts are made of plastics and may become deformed at high temperatures.

- Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth, never use solvents. Use a soft, dry cloth to remove moisture from the tool before storage.
- Do not dispose of this product with household waste.
- Always dispose of batteries per local code.
- Please recycle in line with local provisions for the collection and disposal of electrical and electronic waste under the WEEE Directive.

Charging and Battery Safety

Please read thoroughly and comply with battery safety instructions and attention before charging.

Fail to read and follow may result in personal injury, fire, and property damages if the battery is charged and/or used improperly.

Charging Precautions:

- Suitable power adapter: Universal adapter with output of 5V=1A or 5V=2A.
- The first charging time is recommended to be more than 4 hours. Each charge time is not less than 1.5 hours, but not more than 12 hours.
- If the unit is not used for an extended time, please charge once every 6 months, each charging time is not less than 1.5 hours.
- The best charging temperature: 0°C to 20°C (32°F to 68°F).

Battery Safety:

- DO not short circuit. Short circuits may cause fire and injury!
- Do not charge unattended.
- Do not disassemble, or modify the battery.
- Keep the battery away from children, and pets.
- Immediately discontinue the use of the battery if the battery becomes abnormal/ deformed (emits an unusual smell, feels hot, changes color or shape, or appears abnormal in any other way). Please contact the manufacturer to replace it.
- Never charge or store the batteries inside your car. Extreme temperatures (low or high) might ignite the battery, and cause a fire.
- Do not place the battery in high-pressure containers, microwave ovens, or on induction cookware.
- Do not carry, or store the batteries together with hairpins, necklaces, or other metal objects.

- On (battery electrolytes) exposure to skin, flush with water immediately. If eye exposure occurs, flush with water for 15 minutes, and seek emergency care immediately.

Operation & LED Indicator


Turn ON/OFF the Electronic Adjustable Base:

- Press ON/OFF Button(1) and hold for ≥ 2 seconds to turn ON the base. The indicator(8) will light up and the base will be ready for operation.
 - Press ON/OFF Button(1) and hold for ≥ 2 seconds to turn OFF the base, and the buzzer will sound once to remind that it's turned off.
- ※ **Note:** When Turn OFF the base, if the lifting position is not at the initial position, it will return to the initial position. The indicator(8) will flash in green during this process and turn off after returned to the initial position.

Turn ON/OFF the Laser Dot:

- After Power ON, the laser dot is activated by default.
- Short press the button(1) again, the laser dot will turn off and the buzzer will sound once.

Remote Control Operation: Overview



1. ON / OFF Button and LED Indicator
2. Upward button
3. Clockwise Rotation Button
4. Counterclockwise Rotation Button
5. Downward button
6. Variable Rotation Speed Button
7. Laser Dot ON / OFF Button
8. Type-C Charging Port

Turn ON / OFF & Connect:

- Press  and hold for ≥ 2 seconds to turn ON the remote control.
- Turn on the remote control when the base is on, the remote control will match and connect with the Adjustable Tool automatically.
- Press  and hold for ≥ 2 seconds to turn OFF the remote control.

※ Note:

- If the connection fails, please turn off the remote control and the Adjustable Base, then restart them to restore the connection.
- The Adjustable Base is able to connect more than one remote control at the same time.

Function Operation:

- Press , the unit will rotate clockwise.
- Press , the unit will rotate counterclockwise
- Press , the unit will move upwards
- Press , the unit will move downwards
- Short press  to adjust the rotating speed from Max to medium, then to Min in turn. The default rotation speed is the Max by default.

※ **Note on Precise Positioning:**

- If you cannot precisely align the laser line with a reference point, rotate the base back a little and try again. If you still cannot hit the target, reduce the distance between the measuring tool and the target.
- You can also use the fine tuning knob(5) to manually rotate the base to hit the target.

Indicator on Remote Control:

A. Connect and Match:

- During the connecting and matching of the remote control with the Adjustable Tool, the indicator will flash in green twice per second.
- Once connected, the indicator will light up in green continuously.

B. Operation:

- After the remote control connected successfully, when pressing any button, the indicator will flash once in green every time you press it.
- When the remote control is not operated within 5 minutes, the indicator will flash in green every 4 seconds, and the remote control enters low power consumption mode. Press any button to resume normal operation.

C. Battery and Charging:

- When the power is low, the indicator(1) will flash in red twice per second. The remote control can still work until the power is exhausted and turn off automatically, and the indicator will light off.
- During charging, the indicator(1) will flash in red.
- When charging is complete, the indicator(1) will light up in green continuously.

LED Indicator :

- After Power ON, the LED indicator(8) will light up in Green.
- When the battery is low, the power indicator(8) will flash in red.
- During charging, the power indicator(8) will flash in red.
- When charging is complete, the power indicator(8) will light up in green continuously.

Specifications

Model	AT5
Laser Class	Class(IEC/EN60825-1/2014), <1mW
Laser Wavelength	510-660nm
Dot Accuracy	±3mm/10m(±1/9 in. at 33 ft)
Power Source	Li-ion Battery 3.7V/1100mAh
Charging Time	About 1.5 hrs
Mount Size	5/8"-11
IP Rating	IP54
Work Temperature	-10°C ~ +50°C
Storage Temperature Range	-20°C ~ +70°C

Warranty

The Electronic Adjustable Base passed a rigorous and comprehensive product inspection. We are confident in the quality of our products and provide excellent guarantees for professional users of the products.

We offer One Year Warranty from date of purchase including that:

- Proof of purchase is produced
- Service/repairs have not been attempted by unauthorized persons
- The product has not been misused

Defective products will be repaired or replaced, free of charge or at our discretion if sent together with proof of purchase to our authorized distributor(s)

This Warranty does not cover:

- Faults caused by accidental damage
- The product has suffered unreasonable wear and tear
- Failure to use according to manufacturers' instructions
- Defects caused by maintenance or renovation without our authorization
- Calibration and maintenance are not included in the warranty

※ **Note:**

- We are not liable for any direct or indirect loss caused by the failure of this product beyond the scope stipulated by law.
- Repair or replacement under this Warranty does not affect the expiry date of the Warranty.
- This warranty is only applied to customers who have purchased this product, and is not permitted to transfer this warranty to any third parties.
- This Warranty shall not be altered without our authorization.

You can enjoy a 12 months limited warranty but it can be up to 24 months if you register as a member through the product registration. Please scan the QR code to activate your priority.

If you encounter any questions or confusion about the product, please feel free to contact us: **support@huepar.com**




Vielen Dank, dass Sie sich für den Huepar Elektrischen einstellbaren Stativfuß entschieden haben. Der Stativfuß ist zum Positionieren und Ausrichten der Laserlinien von Laser-Nivellierwerkzeugen gestaltet. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Katalog

- Produktübersicht
- Sicherheitsanweisungen
- Laden und Batteriesicherheit
- Bedienungsanleitung & LED-Indikator
- Spezifikationen
- Garantie

Produktübersicht

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Libelle
3. 1/4"-20 Gewinde
4. Schraube zur Höhenverstellung
5. Feineinstellungsknopf
6. Laserpunkt
7. Type - C Ladeanschluss
8. LED-Indikator
9. 5/8"-11 Gewinde



Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie diese, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Das Versäumnis, sie zu lesen und zu befolgen, kann zum Erlöschen der Garantie führen.

WARNUNG!

**KLASS II LASERPRODUKTION
MIT 21 CFR 1040.10 UND 1040.11**

Max. Ausgangsleistung: <1mW

Wellenlänge: 510 nm-660 nm

LASERSTRAHLUNG:

STARREN NICHT IN DEN STRAHL.

NICHT DIREKT DEN AUGEN AUSSETZEN .

**KEINE OPTISCHEN INSTRUMENTE ZUM BEOBACHTEN
VERWENDEN .**



IEC/EN60825-1:2014

AUFMERKSAMKEIT:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Behalten Sie alle Beschriftungen von dem Werkzeug.

- Achten Sie während des Betriebs des Produkts darauf, Ihre Augen nicht dem emittierenden Laserpunkt auszusetzen. Eine längere Exposition gegenüber einem Laserpunkt kann für Ihre Augen gefährlich sein.
- Versuchen Sie nicht, den Laserstrahl durch optische Instrumente wie Teleskope zu betrachten, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Werkzeug in keiner Weise. Eine Modifikation des Werkzeugs kann zu einer gefährlichen Laserstrahlung führen.
- Bedienen Sie den Laser nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie ihn nicht von Kindern bedienen. Schwere Augenverletzungen können die Folge sein.
- Eine Exposition gegenüber dem Strahl eines Lasers der Klasse 2 gilt für maximal 2 Sekunden als sicher. Augenlidreflexe bieten normalerweise einen ausreichenden Schutz.
- Die folgenden Etiketten-/Druckmuster werden auf dem Produkt angebracht, um Sie zu Ihrer Bequemlichkeit und Sicherheit über die Laserklasse zu informieren.



- Betreiben Sie die elektronisch verstellbare Basisstation oder die Fernbedienung nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. In der Drehplattform und der Fernbedienung können Funken entstehen, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Schützen Sie die Drehplattform und die Fernbedienung vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Benutzerhandbuch, Wartung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus.
- Der Laserpunkt wird in der Anlage mit der vorgegebenen Genauigkeit kalibriert.
- Lagern Sie das Werkzeug nicht in direktem Sonnenlicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus. Das Gehäuse und einige Innenteile bestehen aus Kunststoff und können sich bei hohen Temperaturen verformen.
- Äußere Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dem Werkzeug vor der Lagerung Feuchtigkeit zu entziehen.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll.
- Entsorgen Sie Batterien immer gemäß den örtlichen Codes.
- Bitte recyceln Sie gemäß den lokalen Bestimmungen für die Sammlung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott gemäß der WEEE-Richtlinie.

Laden und Batteriesicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und achten Sie vor dem Aufladen auf die Sicherheitshinweise und die Akkus.

Wenn Sie die Hinweise nicht lesen und folgen, kann dies zu Verletzungen, Bränden und Sachschäden führen, wenn der Akku unsachgemäß geladen und/oder verwendet wird.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen:

- Passendes Netzteil: Universaladapter mit Ausgang von 5V=1A oder 5V=2A.
- Es wird empfohlen, die erste Ladezeit von mehr als 4 Stunden zu betragen. Jede Ladezeit beträgt nicht weniger als 1,5 Stunden, aber nicht mehr als 12 Stunden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte alle 6 Monate einmal auf, wobei jede Ladezeit nicht weniger als 1,5 Stunden beträgt.
- Die beste Ladetemperatur: 0 °C bis 20 °C (32 °F bis 68 °F).

Batteriesicherheit:

- KEINEN KURZSCHLUSS FÜHREN. Kurzschlüsse können Brände und Verletzungen verursachen!
- Laden Sie nicht unbeaufsichtigt auf.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht.
- Halten Sie den Akku von Kindern und Haustieren fern.
- Stellen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein, wenn der Akku abnormal/verformt wird (einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, sich heiß anfühlt, Farbe oder Form ändert oder auf andere Weise ungewöhnlich erscheint). Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um es zu ersetzen.
- Laden oder lagern Sie die Batterien niemals in Ihrem Auto. Extreme Temperaturen (niedrig oder hoch) können die Batterie entzünden und einen Brand verursachen.
- Stellen Sie den Akku nicht in Hochdruckbehälter, Mikrowellenherde oder auf Induktionskochgeschirr.
- Tragen oder lagern Sie die Batterien nicht zusammen mit Haarnadeln, Halsketten oder anderen Metallgegenständen.
- Bei Kontakt mit der Haut (Batterieelektrolyte) sofort mit Wasser spülen. Wenn es zu einer Exposition der Augen kommt, spülen Sie es 15 Minuten lang mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Notarzt auf.

Bedienungsanleitung & LED-Indikator


Ein-/Ausschalten des elektronischen einstellbaren Stativfußes:

- Drücken Sie die ON/OFF-Taste (1) und halten Sie sie ≥ 2 Sekunden lang gedrückt, um die Basisstation einzuschalten. Die Anzeige (8) leuchtet auf und die Basis ist betriebsbereit.
 - Drücken Sie die ON/OFF-Taste (1) und halten Sie sie ≥ 2 Sekunden lang gedrückt, um die Basisstation auszuschalten, und der Summer ertönt einmal, um daran zu erinnern, dass sie ausgeschaltet ist.
- ※ **Hinweis:** Wenn die Basis ausgeschaltet ist und sich die Hubposition nicht in der Ausgangsposition befindet, kehrt sie in die Ausgangsposition zurück. Die Anzeige (8) blinkt während dieses Vorgangs grün und erlischt nach der Rückkehr in die Ausgangsposition.

Schalten Sie den Laserpunkt ein/aus:

- Nach dem Einschalten ist der Laserpunkt standardmäßig aktiviert.
- Drücken Sie die Taste (1) noch einmal kurz, der Laserpunkt erlischt und der Summer ertönt einmal.

Fernbedienung: Übersicht



1. EIN/AUS-Taste und LED-Anzeige
2. Aufwärts-Taste
3. Drehknopf im Uhrzeigersinn
4. Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn
5. Abwärts-Taste
6. Variable Rotationsgeschwindigkeitstaste
7. Laserpunkt EIN / AUS-Knopf
8. Typ-C-Ladeanschluss

Einschalten / Ausschalten & Verbinden:

- Halten Sie die Taste  ≥ 2 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung einzuschalten.
- Schalten Sie die Fernbedienung ein, wenn die Basis eingeschaltet ist, die Fernbedienung passt sich automatisch an das verstellbare Werkzeug an und verbindet sich mit ihm.
- Halten Sie die Taste  ≥ 2 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung auszuschalten.

※ Hinweis:

- Wenn die Verbindung fehlschlägt, schalten Sie bitte die Fernbedienung und die verstellbare Basis aus und starten Sie sie neu, um die Verbindung wiederherzustellen.
- Die verstellbare Basis ist in der Lage, mehr als eine Fernbedienung gleichzeitig anzuschließen.

Funktion Bedienung:

- Drücken Sie , das Gerät dreht sich im Uhrzeigersinn.
- Drücken Sie , das Gerät dreht sich gegen den Uhrzeigersinn
- Drücken Sie , das Gerät bewegt sich nach oben
- Drücken Sie , das Gerät bewegt sich nach unten
- Drücken Sie  kurz, um die Drehzahl von Max auf Medium und dann auf Min einzustellen. Die Standardrotationsgeschwindigkeit ist standardmäßig Max.

※ Hinweis zur präzisen Positionierung:

- Wenn Sie die Laserlinie nicht genau auf einen Referenzpunkt ausrichten können, drehen Sie die Basis ein wenig zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie das Ziel immer noch nicht treffen können, verringern Sie den Abstand zwischen dem Messwerkzeug und dem Ziel.
- Sie können auch den Feinabstimmungsknopf(5) verwenden, um die Basis manuell zu drehen, um das Ziel zu treffen.

Anzeige auf der Fernbedienung:

A. Verbinden und abgleichen:

- Während des Anschließens und Abgleichen der Fernbedienung mit dem verstellbaren Werkzeug blinkt die Anzeige zweimal pro Sekunde grün.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.

B. Bedienung:

- Nachdem die Fernbedienung erfolgreich verbunden wurde, blinkt die Anzeige beim Drücken einer beliebigen Taste bei jedem Drücken einmal grün.
- Wenn die Fernbedienung nicht innerhalb von 5 Minuten betätigt wird, blinkt die Anzeige alle 4 Sekunden grün und die Fernbedienung wechselt in den Modus mit niedrigem Stromverbrauch. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den normalen Betrieb fortzusetzen.

C. Akku und Aufladen:

- Wenn die Leistung niedrig ist, blinkt die Anzeige(1) zweimal pro Sekunde rot. Die Fernbedienung kann noch funktionieren, bis der Strom erschöpft ist, und schaltet sich automatisch aus, und die Anzeige leuchtet auf.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige(1) rot.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige(1) dauerhaft grün.

LED-Anzeige :

- Nach dem Einschalten leuchtet die LED-Anzeige (8) grün.
- Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Betriebsanzeige (8) rot.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige (8) rot.
- Wenn der Ladevorgang

Spezifikationen

Modell	AT5
Laser Klasse	Klasse 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1mW
Laserwellenlänge	510-660nm
Punktgenauigkeit	±3mm/10m(±1/9 in. at 33 ft)
Batterie	Li-ion Batterie 3,7V/1100mAh

Ladezeit	ca. 1,5 Stunden
Größe der Gewinde	5/8"-11
IP-Schutzart	IP54
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ +70°C

Garantie

Der elektrische einstellbare Stativfuß hat eine strenge und umfassende Produktprüfung bestanden. Wir vertrauen auf die Qualität unserer Produkte und bieten unseren professionellen Anwendern hervorragende Garantien.

Wir bieten Ihnen eine Garantie von einem Jahr ab dem Datum Ihres Kaufs. Diese Garantie gilt, wenn die Folgenden festgestellt werden:

- Vorlage des Kaufnachweises.
- Reparatur wurden nicht von Unbefugten durchgeführt.
- Das Produkt wurde nicht missbraucht.

Wenn ein defektes Produkt zusammen mit dem Kaufnachweis an unseren autorisierten Händler gesendet wird, reparieren oder ersetzen wir es kostenlos oder nach eigenem Ermessen.

Diese Garantie gilt nicht:

- Fehlfunktionen durch unbeabsichtigte Schäden.
- Das Produkt leidet unter unzumutbarer Beschädigung.
- Nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet.
- Mängel, die durch nicht von uns autorisierte Reparaturen oder Überholungen verursacht wurden
- Kalibrierung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

※ Hinweise:

- Soweit gesetzlich zulässig, haften wir nach dieser Garantie nicht für indirekte oder direkte Schäden, die auf Mängel an diesem Produkt zurückzuführen sind.
- Die Reparatur oder der Austausch im Rahmen dieser Garantie hat keinen Einfluss auf das Ablaufdatum der Garantie.

- Diese Garantie ist auf Kunden beschränkt, die dieses Tool erworben haben, und ist nicht berechtigt, diese Garantie an dritte Dritte zu übertragen.
- Diese Garantie darf ohne unsere Genehmigung nicht geändert werden.

Sie können eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten genießen, aber sie kann bis zu 24 Monate betragen, wenn Sie sich über die Produktregistrierung als Mitglied registrieren. Bitte scannen Sie den QR-Code, um Ihre Priorität zu aktivieren.

Wenn Sie noch Fragen oder Unklarheiten bezüglich des Produkts haben, können Sie sich gerne an uns wenden: **support@huepar.com**.




Merci de votre choix du Socle Réglable Électronique Huepar. Le socle est destinée au positionnement et à l'alignement des lignes laser pour les outils de niveau laser. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation correcte.

Contenu

- Présentation du Produit
- Consignes de Sécurité
- Sécurité pour la Charge et la Batterie
- Opération & Indicateur LED
- Spécifications
- Garantie

Présentation du Produit

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Flacon
3. Monture Filetée 1/4"-20
4. Vis de Réglage Pour la Hauteur
5. Bouton de Réglage Fin
6. Point Laser
7. Port de Charge de Type C
8. Indicateur LED
9. Monture Filetée 5/8"-11



Consignes de Sécurité

Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de lire et d'appliquer peut invalider la garantie.

ATTENTION!

**PRODUIT LASER DE CLASSE II
CONFORME AUX 21 CFR 1040.10 ET 1040.11**

Puissance de Sortie max: <1mW

Longueur d'onde: 510nm-660nm

RADIATION LASER:

NE VISEZ PAS LES YEUX.

NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER.

ÉVITEZ LA VUE AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.



IEC/EN60825-1:2014

ATTENTION:

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet outil laser. Ne retirez aucune étiquette de l'outil.

- Veillez à ne pas viser les yeux aux faisceaux laser pendant le fonctionnement du produit. L'exposition aux faisceaux laser pendant une période prolongée pourrait endommager votre vue.
- Ne regardez pas les faisceaux laser avec des outils optiques tels que des télescopes. Vous pourriez endommager votre vue.
- Ne démontez ni ne modifiez pas le laser d'aucune façon. La modification de l'outil peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements laser.
- N'utilisez pas le laser autour des enfants ou ne laissez pas des enfants à l'utiliser. Cela peut provoquer de graves blessures aux yeux.
- Une exposition de 2 secondes au maximum au faisceau d'un laser de classe 2 est sécuritaire. Les réflexes de paupière fournissent normalement une protection adéquate.
- Les étiquettes suivantes sont placées sur la surface pour vous informer de la classe de laser pour plus de commodité et de sécurité.



- N'utilisez pas le socle réglable électronique ou la télécommande dans des atmosphères explosives, par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Des étincelles peuvent être produites dans la plate-forme rotative et la télécommande, ce qui peut enflammer la poussière ou les fumées.
- Protégez la plate-forme rotative et la télécommande de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Mode d'Utilisation, Maintenance et Entretien

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'outil.
- Le point laser est calibré à la précision spécifiée à l'usine.
- Ne conservez pas l'outil à la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à des températures élevées. Le boîtier et certaines pièces internes sont en plastique et ils peuvent se déformer à haute température.
- Les pièces en plastique extérieures peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. NE JAMAIS utiliser de solvants. Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer l'humidité de l'outil avant de le ranger.
- Ne jetez pas dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.
- Veuillez jeter les piles en respectant les lois de recyclage locales.
- Veuillez recycler conformément aux dispositions locales à la directive DEEE pour la collecte et l'élimination des déchets électriques et électroniques.

Sécurité pour la Charge et la Batterie

Veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité et les précautions relatives à la batterie avant de charger.

Tout défaut au cours de l'utilisation pourrait entraîner des blessures, un incendie et des dommages si la batterie est chargée et/ou utilisée incorrectement.

Précautions de Charge:

- Adaptateur Secteur Approprié: Adaptateur Universel avec Sortie de 5 V=1 A ou 5 V=2 A.
- Le premier temps de charge recommandé soit supérieur à 4 heures. Chaque temps de charge n'est pas inférieur à 1,5 heure, mais pas supérieur à 12 heures.
- Si l'appareil n'est pas utilisée pendant une période prolongée, chargez-la tous les 6 mois, le temps de charge n'est pas inférieur à 1,5 heures chaque fois.
- La meilleure température de charge: 0°C à 20°C (32°F à 68°F).

Sécurité de la Batterie:

- NE COURT-CIRCUITEZ PAS. Des court-circuits pourraient provoquer un incendie et des blessures!
- Ne chargez pas sans surveillance.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.
- Ne laissez pas à la portée des enfants et des animaux.
- Cessez d'utiliser la batterie si elle est anormale/déformée (émet une odeur inhabituelle, est chaude, change de couleur ou de forme, ou semble anormale d'une autre manière). Veuillez consulter le fabricant pour un remplacement.
- Ne chargez ni ne stockez jamais les batteries dans la voiture. Des températures extrêmes (température basse ou haute) peuvent enflammer la batterie et provoquer un incendie.
- Ne placez pas la batterie dans des récipients à haute pression, dans la four à micro-ondes ou dans la plaque à induction.
- Ne transportez pas et ne placez pas les piles avec des épingles à cheveux, des colliers ou d'autres objets métalliques.
- En cas de contact avec le peau (l'électrolyte de la batterie), rincez immédiatement à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes et recherchez immédiatement des soins d'urgence.

Opération & Indicateur LED

Allumer/Éteindre le Socle Électronique Réglable:


- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (1) et maintenez-le enfoncé pendant ≥ 2 secondes pour allumer le socle. Le témoin (8) s'allumera et le socle sera prêt à fonctionner.
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (1) et maintenez-le enfoncé pendant ≥ 2 secondes pour éteindre la socle, et le buzzer retentira une fois pour rappeler qu'il est éteint.
- ※ **Remarque:** Lorsque vous éteignez le socle, si la position de levage n'est pas à la position initiale, elle reviendra à la position initiale. Pendant ce processus, le témoin (8) clignote en vert et s'éteint après être revenu à la position initiale.

Allumer/Éteindre le Point Laser:

- Après la mise en marche, le point laser est activé par défaut.
- Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton (1), le point laser s'éteindra et le buzzer retentira une fois.

Opération de la Télécommande:

Aperçu



1. Bouton marche/arrêt et Indicateur LED
2. Bouton vers le Haut
3. Bouton de Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
4. Bouton de Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
5. Bouton vers le Bas
6. Bouton de Vitesse de Rotation Variable
7. Bouton Marche/Arrêt du Point Laser
8. Port de Charge de Type C

Allumer/Éteindre & Connecter:

- Appuyez sur  maintenez-le enfoncé pendant ≥ 2 secondes pour allumer la télécommande.
- Allumez la télécommande lorsque le socle est allumé, la télécommande correspondra et se connectera automatiquement à l'outil réglable.
- Appuyez sur  maintenez-le enfoncé pendant ≥ 2 secondes pour éteindre la télécommande.

※ Note:

- Si la connexion échoue, veuillez éteindre la télécommande et le socle réglable, puis redémarrez-les pour rétablir la connexion.
- Le socle réglable est disponible de connecter plusieurs télécommandes en même temps.

Fonctionnement:

- Appuyez sur , l'appareil tournera dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Appuyez sur , l'appareil tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Appuyez sur , l'appareil se déplacera vers le haut.
- Appuyez sur , l'appareil se déplacera vers le bas.
- Appuyez brièvement sur  pour régler la vitesse de rotation de maximum à moyenne, puis à minimum tour à tour. La vitesse de rotation par défaut est le maximum par défaut.

※ Remarque sur le Positionnement Précis:

- Si vous ne parvenez pas à aligner précisément la ligne laser avec un point de référence, faites pivoter légèrement le socle vers l'arrière et réessayez. Si vous ne parvenez toujours pas à atteindre la cible, réduisez la distance entre l'outil de mesure et la cible.
- Vous pouvez également utiliser le bouton de réglage fin (5) pour faire pivoter manuellement le socle afin d'atteindre la cible.

Indicateur sur la Télécommande:

A. Connexion et Correspondance:

- Pendant la connexion et la correspondance de la télécommande avec l'Outil Réglable, l'indicateur clignotera en vert deux fois par seconde.
- Une fois connecté, l'indicateur s'allumera en vert en continu.

B. Opération:

- Une fois la télécommande connectée avec succès, l'indicateur clignotera en vert lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton chaque fois.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée dans les 5 minutes, l'indicateur clignotera en vert toutes les 4 secondes et la télécommande passe en mode de faible consommation d'énergie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'opération normal.

C. Batterie et Charge:

- Lorsque la puissance est faible, l'indicateur (1) clignotera en rouge deux fois par seconde. La télécommande peut toujours fonctionner jusqu'à ce que l'alimentation soit épuisée et s'éteigne automatiquement, et l'indicateur s'éteindra.
- Pendant la charge, l'indicateur (1) clignotera en rouge.
- Lorsque la charge est terminée, l'indicateur (1) s'allumera en vert en continu.

Indicateur LED:

- Après la mise en marche, l'indicateur LED (8) s'allumera en vert.
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur d'alimentation (8) clignotera en rouge.
- Pendant la charge, l'indicateur d'alimentation (8) clignotera en rouge.
- Une fois la charge terminée, l'indicateur d'alimentation (8) s'allumera en vert en continu.

Spécifications

Modèle	AT5
Classe de Laser	Classe 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1mW
Longueur d'Onde Laser	510-660nm
Précision des Points	±3mm/10m(±1/9pouce sur 33pieds)
Alimentation	Batterie Li-ion 3,7V/1100mAh

Temps de Charge	Environ 1,5 heures
Taille de Monture	5/8"-11
Classe d'étanchéité/anti-poussière	IP54
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ +70°C

Garantie

Le Socle Réglable Électronique a passé une inspection de produit rigoureuse et complète. Nous sommes confiants de la qualité de nos produits et fournissons une excellente garantie aux utilisateurs professionnels des produits.

Nous offrons une garantie d'un an à compter de la date d'achat, notamment:

- Une preuve d'achat
- Les services / réparations qui n'ont pas été essayés par des personnes non autorisées.
- Le produit n'a pas été mal utilisé.

Les produits défectueux seront réparés ou remplacés gratuitement ou à notre discrétion, s'ils sont renvoyés avec une preuve d'achat à nos distributeurs autorisés.

Cette garantie ne comprend pas:

- Défauts causés par des dommages accidentels.
- Le produit a subi une usure excessive.
- L'utilisation sans les instructions du fabricant.
- Défauts causés par l'entretien ou la rénovation sans notre autorisation.
- L'étalonnage et l'entretien ne sont pas inclus dans la garantie.

※ Remarque:

- Nous ne sommes pas responsables de toute perte directe ou indirecte causée par la défaillance de ce produit au-delà de la portée prévue par la loi.

- La réparation ou le remplacement sous cette garantie n'affecte pas la date d'expiration de la garantie.
- Cette garantie s'applique uniquement aux clients qui ont acheté ce produit et n'est pas autorisée à transférer cette garantie à des tiers.
- Cette garantie ne peut pas être modifiée sans notre autorisation.

Vous pouvez bénéficier d'une garantie limitée de 12 mois, mais elle peut être prorogée jusqu'à 24 mois si vous vous inscrivez en tant que membre via l'enregistrement du produit. Veuillez scanner le code QR pour activer votre priorité.

N'hésitez pas à nous contacter: **support@huepar.com**




Grazie per aver acquistato Huepar Base Regolabile Elettronica. La base è destinata al posizionamento e all'allineamento delle linee laser degli strumenti di livello laser. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale per garantirne un utilizzo corretto.

Contenuti

- Panoramica del Prodotto
- Istruzioni di Sicurezza
- Ricarica e Sicurezza della Batteria
- Funzionamento e Indicatore LED
- Specifiche
- Garanzia

Panoramica del Prodotto

1. Pulsante ON/OFF
2. Fiala
3. Attacco Filettato 1/4"-20
4. Vite di Regolazione dell'Altezza
5. Manopola di Sintonia Fine
6. Punto Laser
7. Porta di Ricarica di Tipo C
8. Indicatore LED
9. Attacco Filettato 5/8"-11



Istruzioni di Sicurezza

Si prega di leggere attentamente e rispettare le istruzioni di sicurezza e il manuale dell'utente prima di utilizzare questo prodotto. La mancata lettura e osservanza può invalidare la garanzia.

AVVERTIMENTO!

**IL PRODOTTO LASER DI CLASSE II
LE CONFORME A 21 CFR 1040.10 E 1040.11**

La Massima Potenza in Uscita: <1 mW

La Lunghezza d'Onda: 510nm-660nm

LA RADIAZIONE LASER:

NON FISSARE IL RAGGIO.

NON DIRIGERE L'ESPOSIZIONE DEGLI OCCHI.

EVITARE LA VISTA CON I STRUMENTI OTTICI.



IEC/EN60825-1:2014

ATTENZIONE:

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questa base regolabile elettronica. Non rimuovere alcuna etichetta dallo strumento.

- Mentre il prodotto è in funzione, fare attenzione a non esporre gli occhi al punto laser emettitore. L'esposizione a un punto laser per un periodo prolungato può essere pericolosa per gli occhi.
- Non tentare di osservare il raggio laser attraverso strumenti ottici come i telescopi poiché potrebbero verificarsi gravi lesioni agli occhi.
- Non smontare o modificare in alcun modo l'utensile. La modifica dello strumento può comportare un'esposizione pericolosa alle radiazioni laser.
- Non utilizzare il laser in presenza di bambini e non consentire ai bambini di utilizzare il laser. Potrebbero verificarsi gravi lesioni agli occhi.
- Un'esposizione al raggio di un laser di Classe 2 è considerata sicura per un massimo di 2 secondi. I riflessi palpebrali normalmente forniscono una protezione adeguata.
- I seguenti campioni di etichetta/stampa sono posizionati sul prodotto per informare sulla classe del laser per comodità e sicurezza.



- Non utilizzare la base regolabile elettronica o il telecomando in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Nella piattaforma rotante e nel telecomando potrebbero formarsi scintille che potrebbero incendiare polvere o fumi.
- Proteggere la piattaforma rotante e il telecomando dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Guida per l'Utente, Manutenzione e Cura

- Quando non in uso, spegnere lo strumento.
- Il punto laser viene calibrato in fabbrica con la precisione specificata.
- Non conservare l'utensile alla luce diretta del sole né esporlo a temperature elevate. L'alloggiamento e alcune parti interne sono in plastica e potrebbero deformarsi alle alte temperature.
- Le parti esterne in plastica possono essere pulite con un panno umido, non usare MAI solventi. Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere l'umidità dallo strumento prima di riporlo.
- Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.
- Smaltire sempre le batterie secondo la normativa locale.
- Riciclare in linea con le disposizioni locali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici ai sensi della Direttiva RAEE.

Ricarica e Sicurezza della Batteria

Si prega di leggere attentamente e rispettare le istruzioni e l'attenzione sulla sicurezza della batteria prima di caricarla.

La mancata lettura e osservanza delle istruzioni può provocare lesioni personali, incendi e danni materiali se la batteria viene caricata e/o utilizzata in modo improprio.

Precauzioni per la Ricarica:

- Adattatore di alimentazione adatto: Adattatore universale con uscita di 5 V=1 A o 5 V=2 A.
- Si consiglia che il tempo di prima ricarica sia superiore a 4 ore. Ogni tempo di ricarica non è inferiore a 1,5 ore, ma non superiore a 12 ore.
- Se l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato, caricarla una volta ogni 6 mesi, ogni tempo di ricarica non deve essere inferiore a 1,5 ore.
- La migliore temperatura di ricarica: da 0°C a 20°C (da 32°F a 68°F).

Sicurezza della Batteria:

- NON CORTOCIRCUITARE. I cortocircuiti possono causare incendi e lesioni!
- Non caricare senza sorveglianza.
- Non smontare o modificare la batteria.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Interrompere immediatamente l'uso della batteria se la batteria diventa anormale/deformata (emette un odore insolito, si surriscalda, cambia colore o forma o appare anormale in qualsiasi altro modo). Si prega di contattare il produttore per sostituirlo.
- Non caricare o conservare mai le batterie all'interno dell'auto. Temperature estreme (basse o alte) potrebbero incendiare la batteria e provocare un incendio.
- Non posizionare la batteria in contenitori ad alta pressione, forni a microonde o pentole a induzione.
- Non trasportare o conservare le batterie insieme a forcine, collane o altri oggetti metallici.
- In caso di esposizione alla pelle (elettroliti della batteria), sciacquare immediatamente con acqua. In caso di esposizione agli occhi, sciacquare con acqua per 15 minuti e rivolgersi immediatamente al pronto soccorso.

Funzionamento e Indicatore LED

Accendere/Spegnere la Base Regolabile Elettronica:


- Premere il pulsante ON/OFF(1) e tenerlo premuto per ≥ 2 secondi per accendere la base. L'indicatore (8) si accenderà e la base sarà pronta per il funzionamento.
- Premere il pulsante ON/OFF(1) e tenerlo premuto per ≥ 2 secondi per spegnere la base e il cicalino suonerà una volta per ricordare che è spenta.

✳ **Nota:** Quando si spegne la base, se la posizione di sollevamento non è nella posizione iniziale, tornerà alla posizione iniziale. L'indicatore(8) lampeggerà in verde durante questo processo e si spegnerà dopo essere tornato alla posizione iniziale.

Accendere/Spegnere il Punto Laser:

- Dopo l'accensione, il punto laser è attivato per impostazione predefinita.
- Premere di nuovo brevemente il pulsante (1), il punto laser si spegnerà e il cicalino suonerà una volta.

Funzionamento del Telecomando: Panoramica



1. Pulsante ON/OFF e Indicatore LED
2. Pulsante Verso l'Alto
3. Pulsante di Rotazione in Senso Orario
4. Pulsante di Rotazione in Senso Antiorario
5. Pulsante Giù
6. Pulsante Velocità di Rotazione Variabile
7. Pulsante ON/OFF Punto Laser
8. Porta di Ricarica di Tipo C

Accendere/Spegnere e Connetti:

- Tenere premuto  per ≥ 2 secondi per accendere il telecomando.
- Accendere il telecomando quando la base è accesa, il telecomando si abbinerà e si collegherà automaticamente allo strumento regolabile.
- Tenere premuto  per ≥ 2 secondi per spegnere il telecomando.

※ Nota:

- Se la connessione fallisce, spegnere il telecomando e la base regolabile, quindi riavviarli per ripristinare la connessione.
- La Base Regolabile è in grado di collegare più di un telecomando contemporaneamente.

Operazione di Funzione:

- Premere , l'unità ruoterà in senso orario.
- Premere , l'unità ruoterà in senso antiorario
- Premere , l'unità si sposterà verso l'alto
- Premere , l'unità si sposterà verso il basso
- Premere brevemente  per regolare la velocità di rotazione da Max a media, quindi successivamente a Min. La velocità di rotazione predefinita è Max per impostazione predefinita.

※ Nota sul posizionamento preciso:

- Se non è possibile allineare con precisione la linea laser con un punto di riferimento, ruotare leggermente indietro la base e riprovare. Se ancora non riesci a colpire il bersaglio, riduci la distanza tra lo strumento di misurazione e il bersaglio.
- È inoltre possibile utilizzare la manopola di regolazione fine (5) per ruotare manualmente la base per colpire il bersaglio.

Indicatore sul Telecomando:

A. Connettiti e Abbina:

- Durante la connessione e l'abbinamento del telecomando con lo strumento regolabile, l'indicatore lampeggerà in verde due volte al secondo.
- Una volta connesso, l'indicatore si illuminerà di verde in modo continuo.

B. Operazione:

- Dopo aver collegato con successo il telecomando, quando si preme un pulsante qualsiasi, l'indicatore lampeggerà una volta in verde ogni volta che lo si preme.
- Quando il telecomando non viene utilizzato entro 5 minuti, l'indicatore lampeggerà in verde ogni 4 secondi e il telecomando entrerà in modalità a basso consumo energetico. Premere qualsiasi pulsante per riprendere il normale funzionamento.

C. Batteria e Ricarica:

- Quando la carica è bassa, l'indicatore (1) lampeggerà in rosso due volte al secondo. Il telecomando può continuare a funzionare fino a quando l'energia non si esaurisce e si spegne automaticamente e l'indicatore si spegne.
- Durante la ricarica, l'indicatore (1) lampeggerà in rosso.
- Una volta completata la ricarica, l'indicatore (1) si accenderà in verde in modo continuo.

Indicatore LED :

- Dopo l'accensione, l'indicatore LED (8) si illuminerà di verde.
- Quando la batteria è scarica, l'indicatore di alimentazione (8) lampeggerà in rosso.
- Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione (8) lampeggerà in rosso.
- Una volta completata la ricarica, l'indicatore di alimentazione (8) si illuminerà in verde in modo continuo.

Specifiche

Model	AT5
Classe Laser	Classe 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1 mW
Lunghezza d'onda del laser	510-660nm
Precisione del punto	±3 mm/10 m (±1/9 pollici a 33 piedi)
Fonte di potere	Batteria agli ioni di litio 3,7 V/1100 mAh
Tempo di carica	Tempo di carica
Dimensioni del supporto	5/8"-11
IGrado di protezione IP	IP54
Temperatura di lavoro	-10°C ~ +50°C
Intervallo di temperatura di conservazione	-20°C ~ +70°C

Garanzia

La Base Regolabile Elettronica ha superato un'ispezione del prodotto rigorosa e completa. Siamo fiduciosi nella qualità dei nostri prodotti e forniamo eccellenti garanzie per gli utenti professionali dei prodotti.

Offriamo una garanzia di un anno dalla data di acquisto, incluso quanto segue:

- Viene prodotta la prova d'acquisto
 - L'assistenza/riparazione non è stata tentata da persone non autorizzate
 - Il prodotto non è stato utilizzato in modo improprio
- I prodotti difettosi verranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra discrezione, se inviati insieme alla prova di acquisto al nostro distributore(i) autorizzato(i)

La presente Garanzia non copre:

- Guasti causati da danni accidentali
- Il prodotto ha subito un'usura irragionevole
- Mancato utilizzo secondo le istruzioni del produttore
- Difetti causati da manutenzione o rinnovamento senza la nostra autorizzazione
- La calibrazione e la manutenzione non sono incluse nella garanzia

※ Nota:

- Non siamo responsabili per eventuali perdite dirette o indirette causate dal guasto di questo prodotto oltre l'ambito previsto dalla legge.
- La riparazione o la sostituzione ai sensi della presente Garanzia non influisce sulla data di scadenza della Garanzia.
- Questa garanzia è applicata solo ai clienti che hanno acquistato questo prodotto e non è consentito trasferire questa garanzia a terzi.
- La presente Garanzia non potrà essere modificata senza la nostra autorizzazione.

Puoi usufruire di una garanzia limitata di 12 mesi, ma può arrivare fino a 24 mesi se ti registri come membro tramite la registrazione del prodotto. Scansiona il codice QR per attivare la tua priorità.

In caso di domande o dubbi sul prodotto, non esitate a contattarci: **support@huepar.com**




Gracias por comprar Huepar base ajustable electrónica. La base está destinada a posicionar y alinear las líneas láser de herramientas de nivel láser. Antes de usar el producto, lea detenidamente este manual para garantizar un uso adecuado.

Contenido

- Descripción de Producto
- Instrucciones de Seguridad
- Cargar y Seguridad de la Batería
- Operación & LCD indicator
- Especificaciones
- Garantía

Descripción de Producto

1. Botón de ENCENDIDO/APAGADO
2. Frasco
3. Montaje roscado de 1/4"-20
4. Tornillo de ajuste de altura
5. Perilla de ajuste fino
6. Punto de láser
7. Puerto de carga Type-C
8. LED Indicador
9. Montaje roscado de 5/8"-11



Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente y cumpla con las instrucciones de seguridad y el manual del usuario antes de utilizar el producto. Operaciones sin leer puede perder la garantía.

ADVERTENCIA!

CLASE II PRODUCTO LÁSER

CUMPLE CON 21 CFR 1040.10 Y 1040.11

Max. Potencia de salida: <1mW

Longitud de onda: 510nm-660nm

RADIACIÓN LÁSER:

NO MIRE EN EL RAYO.

NO DIRIGIR LA EXPOSICIÓN A LOS OJOS.

EVITE LA VISIÓN CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS.



IEC/EN60825-1:2014

ATENCIÓN:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta láser.

No quite ninguna etiqueta de la herramienta.

- Cuando el producto esté en funcionamiento, tenga cuidado de no exponer sus ojos al rayo láser emisor (fuente de luz verde / roja). La exposición a un rayo láser durante un tiempo prolongado puede ser peligrosa para sus ojos.
- No intente ver el rayo láser por herramientas ópticas como telescopios, porque pueden ocasionarse graves lesiones oculares.
- No desarme ni modifique el láser de ninguna manera. La modificación de la herramienta puede ocasionar una exposición peligrosa a la radiación láser.
- No utilizar el láser alrededor de los niños ni permita que los niños utilizarlo. Se pueden resultar lesiones oculares graves.
- Una exposición al haz de un láser de Clase 2 se considera segura durante un máximo de 2 segundos. Los reflejos de los párpados normalmente proporcionan una protección adecuada.
- Las siguientes muestras de etiquetas / impresión se colocan en el producto para informar de la clase de láser para su conveniencia y seguridad.



- No opere la base ajustable electrónica ni el control remoto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Se pueden producir chispas en la plataforma giratoria y en el control remoto, que pueden encender polvo o humos.
- Proteja la base giratoria y el control remoto contra la humedad y la luz solar directa. Guía del usuario, mantenimiento y cuidado
- Cuando no esté en uso, APAGUE la herramienta.
- La herramienta láser está sellada y calibrada en la planta con la precisión especificada.

- No guarde la herramienta láser a la luz solar directa ni la esponja a altas temperaturas. La carcasa y algunas partes internas están hechas de plástico y pueden deformarse a altas temperaturas.
- Las partes exteriores de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo. Aunque estas piezas son resistentes a los solventes, **NUNCA** use solventes. Use un paño suave y seco para eliminar la humedad de la herramienta antes de guardarla.
- No se deshaga de este producto con la basura doméstica.
- Siempre deseche las baterías según la ley local.
- Recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recogida y eliminación de residuos eléctricos y electrónicos en virtud de la Directiva RAEE.

Cargar y Seguridad de la Batería

Lea detenidamente y cumpla con las instrucciones y precauciones de seguridad de la batería de litio antes de cargar.

La falta de lectura puede ocasionar lesiones personales, incendios y daños a la propiedad si la batería se carga y / o se utiliza de forma incorrecta.

Precauciones de carga:

- Adaptador de corriente adecuado: Adaptador universal con salida de 5V=1A o 5V=2A.
- Se recomienda que el primer tiempo de carga sea superior a 4 horas. Cada tiempo de carga no es inferior a 1.5 horas, pero no superior a 12 horas.
- Si la unidad no se utiliza durante un tiempo prolongado, cárguela una vez cada 6 meses, cada tiempo de carga no es inferior a 1,5 horas.
- La mejor temperatura de carga: 0 °C a 20 °C (32 °F a 68 °F).

Seguridad de la batería:

- NO HAGA CORTOCIRCUITO. ¡Los cortocircuitos pueden provocar incendios y lesiones!
- No cargue sin supervisión.
- No desarme ni modifique la batería.
- Mantenga la batería lejos de niños y mascotas.
- Deje de utilizar la batería inmediatamente si la batería está anormal / deformada (emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color o forma, o parece anormal de cualquier otra manera). Por favor, póngase en contacto con el fabricante para reemplazarlo.
- Nunca cargue ni almacene las baterías dentro de su automóvil. Las temperaturas extremas (bajas o altas) pueden encender la batería y provocar un incendio.
- No coloque la batería en recipientes de alta presión, hornos de microondas o en utensilios de cocina de inducción.
- No transporte ni almacene las baterías junto con horquillas, collares u otros objetos metálicos.
- En la exposición (electrolitos de la batería) a la piel, enjuague con agua inmediatamente. Si se produce exposición ocular, enjuague con agua durante 15 minutos y busque atención de emergencia inmediatamente.

Operación & LED Indicador

Encienda/Apague la base ajustable electrónica:


- Presione el botón ON/OFF (1) y manténgalo presionado durante ≥ 2 segundos para encender la base. El indicador (8) se iluminará y la base estará lista para funcionar.
 - Presione el botón ON/OFF (1) y manténgalo presionado durante ≥ 2 segundos para apagar la base, y el timbre sonará una vez para recordarle que está apagada.
- ※**Nota:** Cuando apague la base, si la posición de elevación no está en la posición inicial, volverá a la posición inicial. El indicador (8) parpadeará en verde durante este proceso y se apagará después de regresar a la posición inicial.

Encienda/Apague el punto láser:

- Después del encendido, el punto láser se activa de forma predeterminada.
- Presione brevemente el botón (1) nuevamente, el punto láser se apagará y el timbre sonará una vez.

Operación de control remoto:

Descripción



1. Botón de ON/OFF y LED indicador
2. Botón de hacia arriba
3. Botón de rotación en sentido de las agujas del reloj
4. Botón de rotación en sentido antihorario
5. Botón de hacia abajo
6. Botón de velocidad de rotación variable
7. Botón de encender/apagar el punto láser
8. Puerto de carga de Type-C

Encender/Apagar & Conectar:

- Mantenga presionado  durante ≥ 2 segundos para encender el control remoto.
- Encienda el control remoto cuando la base esté encendida, el control remoto coincidirá y se conectará automáticamente con la herramienta ajustable.
- Mantenga presionado  durante ≥ 2 segundos para apagar el control remoto.

※ Nota:

- Si la conexión falla, apague el control remoto y la base ajustable, luego reinícielos para restaurar la conexión.
- La base ajustable permite conectar más control remoto al mismo tiempo.

Operación de las funciones:

- Presione  , la unidad girará en sentido de las agujas del reloj.
- Presione  , la unidad girará en sentido antihorario.
- Presione  , la unidad se moverá hacia arriba
- Presione  , la unidad se moverá hacia abajo.
- Presione brevemente  para ajustar la velocidad de rotación de máxima a media y luego a mínima. La velocidad de rotación predeterminada es Máximo por defecto.

※ Nota sobre el posicionamiento preciso:

- Si no puede alinear con precisión la línea láser con un punto de referencia, gire la base un poco hacia atrás e inténtelo de nuevo. Si aún no puede alcanzar el objetivo, reduzca la distancia entre la herramienta de medición y el objetivo.
- También puede girar manualmente la base por la perilla de ajuste fino (5) para alcanzar el objetivo.

Indicador del control remoto:

A. Conectar y combinar:

- Durante la conexión y combinación del control remoto con la herramienta ajustable, el indicador parpadeará en verde dos veces por segundo.
- Cuando conectado, el indicador se iluminará en verde continuamente.

B. Operación:

- Después de que el control remoto se haya conectado exitosamente, al presionar cualquier botón, el indicador parpadear una vez en verde cada vez que lo presione.
- Cuando el control remoto no se utiliza dentro de 5 minutos, el indicador parpadeará en verde cada 4 segundos y el control remoto ingresa al modo de bajo consumo de energía. Presione cualquier botón para reanudar el funcionamiento normal.

C. Batería y cargar:

- Cuando la energía sea baja, el indicador (1) parpadeará en rojo dos veces por segundo. El control remoto aún puede funcionar hasta que se agote la energía y se apague automáticamente, y el indicador se apagará.
- Durante la carga, el indicador (1) parpadeará en rojo.
- Cuando se complete la carga, el indicador (1) se iluminará en verde de forma continua.

LED Indicador :

- Después del encendido, el indicador LED (8) se iluminará en verde.
- Cuando la batería esté baja, el indicador de encendido (8) parpadeará en rojo.
- Durante la carga, el indicador de encendido (8) parpadeará en rojo.
- Cuando se complete la carga, el indicador de encendido (8) se iluminará en verde de forma continua.

Especificaciones

Modelo	AT5
Nivel de Láser	Clase 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1 mW
Longitud de onda del láser	510-660nm
Precisión de laser punto	±3mm/10m(±1/9 in. at 33 ft)
Fuente de alimentación	Batería de iones de litio de 3.7V/1100mAh
Tiempo de cargar	Acerca de 1.5 hras
Tamaño de montaje	5/8"-11
Clasificación del IP	IP54
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +70°C

Garantía

La base ajustable electrónica pasó una inspección rigurosa y exhaustiva del producto. Confiamos en la calidad de nuestros productos y ofrecemos una garantía excepcional para los usuarios profesionales de los productos.

Ofrecemos una garantía limitada de un año a partir de la fecha de compra siempre que:

- Comprobante de compra
- No ha sido reparado por personas no autorizadas
- No ha sido mal utilizado

Los productos defectuosos serán reparados o reemplazados, sin cargo o según nuestro criterio, si se envían junto con un comprobante de compra a nuestro (s) distribuidor (s) autorizado (s).

Esta garantía no cubre:

- Fallas causadas por daño accidental
- El producto ha sufrido desgaste excesivo
- No utilizar según las instrucciones del fabricante
- Defectos causados por mantenimiento o renovación sin nuestra autorización
- La calibración y el cuidado no están cubiertos por la garantía

✖ **Nota:**

- En la medida permitida por la ley, no seremos responsables bajo esta Garantía por pérdidas indirectas o consecuentes como resultado de fallas en este producto.
- La reparación o reemplazo bajo esta Garantía no afecta la fecha de vencimiento de la Garantía.
- Esta garantía está limitada a los clientes que han comprado esta herramienta y no está permitido transferir esta garantía a terceros.
- Esta garantía no puede variarse sin nuestra autorización.

Puede disfrutar de una garantía limitada de 12 meses, pero puede ser de hasta 24 meses si se registra como miembro a través del registro del producto. Póngase en contacto con nosotros: support@decteam.cn para activar su prioridad.

Si tiene alguna pregunta o confusión sobre el producto, no dude en contactarnos: support@huepar.com




Благодарим вас за приобретение электронной регулируемой базы Hiераг. Данная база предназначена для позиционирования и выравнивания лазерных линий лазерных инструментов. Перед использованием продукции внимательно прочтите данное руководство, чтобы обеспечить его правильное использование.

Содержание

- Обзор продукции
- Инструкции по технике безопасности
- Зарядка и безопасность батареи
- Операции и светодиодный индикатор
- Технические характеристики
- Гарантия

Обзор Продукции

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Флакон с уровнем
3. Крепление с резьбой 1/4"-20
4. Винт регулировки высоты
5. Ручка точной настройки
6. Лазерная точка
7. Порт зарядки Type - C
8. Светодиодный индикатор
9. Крепление с резьбой 5/8"-11



Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции по безопасности и руководство пользователя перед использованием этой продукции. Несоблюдение требований может привести к аннулированию гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**КЛАСС II ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ 21 CFR 1040.10 И 1040.11**

Максимум. Выходная мощность: <1mW

Длина волны: 510 nm-660nm

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

НЕ ВСТУПАЙТЕ В ЛУЧ.

НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА.

ИЗБЕГАТЬ ВИДА С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ.



IEC/EN60825-1:2014

ВНИМАНИЕ:

Прежде чем приступить к работе с электронной регулируемой базой, прочтите все инструкции. Не удаляйте этикетки с инструмента.

- Во время работы инструмента будьте осторожны, не подвергайте глаза воздействию излучающей лазерной точки. Воздействие лазерной точки в течение длительного времени может быть опасным для ваших глаз.
- Не пытайтесь рассматривать лазерный луч через оптические инструменты, такие как телескопы, поскольку это может привести к серьезной травме глаз.
- Не разбирайте и не модифицируйте инструмент каким-либо образом. Модификация инструмента может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Не пользуйтесь лазером рядом с детьми и не позволяйте детям работать с лазером. Это может привести к серьезной травме глаз.
- Воздействие луча лазера класса 2 считается безопасным в течение максимум 2 секунд. Рефлексы век обычно обеспечивают адекватную защиту.
- Следующие образцы этикеток/печатей размещены на инструменте, чтобы предполагать информации о классе лазера для вашего удобства и безопасности.



- Не используйте электронную регулируемую базу или пульт дистанционного управления во взрывоопасных средах, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Во вращающейся платформе и пульте дистанционного управления могут образоваться искры, которые могут привести к воспламенению пыли или дыма.

- Защищайте вращающуюся платформу и пульт дистанционного управления от влаги и прямых солнечных лучей.

Руководство пользователя, обслуживание и уход

- Выключите инструмент, когда он не используется.
- Лазерная точка калибруется на заводе с указанной точностью.
- Не храните инструмент под прямыми солнечными лучами и не подвергайте его воздействию высоких температур. Корпус и некоторые внутренние детали изготовлены из пластика и могут деформироваться при высоких температурах.
- Внешние пластиковые детали можно чистить влажной тряпкой. НИКОГДА не используйте растворители. Перед хранением используйте мягкую сухую ткань, чтобы удалить влагу с инструмента.
- Не выбрасывайте данный инструмент вместе с бытовыми отходами.
- Всегда утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами.
- Пожалуйста, утилизируйте в соответствии с местными правилами по сбору и утилизации электрических и электронных отходов в соответствии с Директивой WEEE.

Зарядка и безопасность батарей

Перед зарядкой внимательно ознакомьтесь с инструкциями по безопасности аккумуляторов и соблюдайте меры предосторожности. Невыполнение этих требований может привести к травмам, пожару и материальному ущербу в случае неправильной зарядки и/или использования батареи.

Меры предосторожности при зарядке:

- Подходящий адаптер питания: универсальный адаптер с выходом $5\text{ В} = 1\text{ А}$ или $5\text{ В} = 2\text{ А}$.
- Рекомендуется, чтобы время первой зарядки составляло более 4 часов. Время каждой зарядки составляет не менее 1.5 часов, но не более 12 часов.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в 6 месяцев, время каждой зарядки составляет не менее 1.5 часов.
- Лучшая температура зарядки: от 0 °C до 20 °C (от 32 °F до 68 °F).

Безопасность батареи:

- ИЗБЕГАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. Короткие замыкания могут стать причиной возгорания и травм!
- Не заряжайте без присмотра.
- Не разбирайте и не модифицируйте батарею.
- Храните батареи в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Немедленно прекратите использование батареи, если батарея становится ненормальной/деформируется (издает необычный запах, становится горячей, меняет цвет или форму или выглядит ненормальной по каким-либо другим причинам). Пожалуйста, свяжитесь с производителем для его замены.
- Никогда не заряжайте и не храните аккумуляторы внутри автомобиля. Экстремальные температуры (низкие или высокие) могут воспламенить батарею и вызвать пожар.
- Не помещайте батарею в контейнеры под высоким давлением, микроволновые печи или на индукционную посуду.
- Не носите и не храните батареи вместе со шпильками, ожерельями или другими металлическими предметами.
- При попадании электролитов батареи на кожу немедленно промойте их водой. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут и немедленно обратитесь за неотложной помощью.

Операции и светодиодный индикатор

Включение/выключение электронной регулируемой базы:


- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1) и удерживайте ее в течение ≥ 2 секунд, чтобы включить базу. Индикатор (8) загорится и база будет готова к работе.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1) и удерживайте ее в течение ≥ 2 секунд, чтобы выключить базу, при этом один раз прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о том, что она выключена.

※**Примечание:** Если при ВЫКЛЮЧЕНИИ базы положение подъема не находится в исходном положении, оно вернется в исходное положение. Во время этого процесса индикатор (8) будет мигать зеленым светом и погаснет после возвращения в исходное положение.

Включение/выключение лазерной точки:

- После включения питания лазерная точка активируется по умолчанию.
- Коротко нажмите кнопку (1) еще раз, лазерная точка погаснет и один раз прозвучит звуковой сигнал.

Пульт дистанционного управления: Обзор



1. Кнопка включения/выключения и светодиодный индикатор
2. Кнопка "Вверх"
3. Кнопка вращения по часовой стрелке
4. Кнопка вращения против часовой стрелки
5. Кнопка "Вниз"
6. Кнопка переменной скорости вращения
7. Кнопка включения/выключения лазерной точки
8. Порт для зарядки Type-C

Включение/выключение и подключение:

- Нажмите  и удерживайте в течение ≥ 2 секунд, чтобы включить дистанционн управления.
- Включите пульт дистанционного управления, когда база включена, пульт дистанционного управления автоматически подключится к регулируемому инструменту.
- Нажмите  и удерживайте в течение ≥ 2 секунд, чтобы выключить пульт дистанционного управления.

※ Примечание:

- Если соединение не установлено, выключите пульт дистанционного управления и регулируемую базу, а затем перезапустите их, чтобы восстановить соединение.
- Регулируемая база позволяет одновременно подключить более одного пульта дистанционного управления.

Функция Операция:

- Нажмите , инструмент будет вращаться по часовой стрелке.
- Нажмите , инструмент будет вращаться против часовой стрелки.
- Нажмите , инструмент переместится вверх.
- Нажмите , инструмент переместится вниз.
- Коротко нажмите , чтобы отрегулировать скорость вращения от максимальной до средней, а затем по очереди до минимальной. Скорость вращения по умолчанию — максимальная скорость.

※ Примечание по точному позиционированию:

- Если вы не можете точно совместить лазерную линию с контрольной точкой, поверните основание немного назад и повторите попытку. Если вы по-прежнему не можете поразить цель, уменьшите расстояние между измерительным инструментом и целью.
- Вы также можете использовать ручку точной настройки (5), чтобы вручную повернуть базу для попадания в цель.

Индикатор на пульте дистанционного управления:

А. Подключение и сопряжение:

- Во время подключения и сопряжения пульта дистанционного управления с регулируемым инструментом индикатор будет мигать зеленым два раза в секунду.
- После подключения индикатор будет постоянно гореть зеленым.

В. Операция:

- После успешного подключения пульта дистанционного управления при нажатии любой кнопки индикатор будет мигать один раз зеленым при каждом нажатии.
- Если пульт дистанционного управления не используется в течение 5 минут, индикатор будет мигать зеленым каждые 4 секунды, и пульт дистанционного управления перейдет в режим низкого энергопотребления. Нажмите любую кнопку, чтобы возобновить нормальную работу.

С. Батареи и зарядка:

- При низком уровне мощности индикатор (1) будет мигать красным два раза в секунду. Пульт дистанционного управления может продолжать работать до тех пор, пока питание не будет исчерпано, и не выключится автоматически, а индикатор погаснет.
- Во время зарядки индикатор (1) будет мигать красным.
- Когда зарядка завершится, индикатор (1) загорится постоянным зеленым светом.

Светодиодный индикатор :

- После включения питания светодиодный индикатор (8) загорится зеленым светом.
- При низком заряде батареи индикатор питания (8) будет мигать красным.
- Во время зарядки индикатор питания (8) будет мигать красным.
- Когда зарядка завершится, индикатор питания (8) загорится постоянным зеленым светом.

Технические характеристики

Модель	AT5
Класс лазера	Класс 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1 мВт
Длина волны лазера	510-660nm
Точность точки	±3мм/10м(±1/9 дюйма при высоте 33 фута)
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор 3.7 В/1100 мАч
Время зарядки	около 1.5 часов
Размер крепления	5/8"-11
Рейтинг IP	IP54
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Диапазон температур хранения	-20°C ~ +70°C

Гарантия

Электронная регулируемая база прошла строгую и всестороннюю проверку продукции. Мы уверены в качестве нашей продукции и предоставляем отличные гарантии для профессиональных пользователей продукции.

Мы предлагаем гарантию, действующий в течение одного года с момента покупки продукции при данных случаях:

- Предоставляется доказательство покупки.
- Ремонт / обслуживание не производились неуполномоченными лицами.
- Продукции не использовался неправильно.

Неисправные продукции будут отремонтированы или заменены бесплатно или на наше усмотрение, если они будут отправлены вместе с доказательством покупки нашему авторизованному дистрибьютору (-ам).

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Неисправности, вызванные случайным повреждению.
- Изделие подверглось чрезмерному износу.
- Повреждения, возникшие вследствие несоблюдения инструкций производителя.

※ Примечание:

- Мы не несем ответственности за любые прямые или косвенные убытки, вызванные выходом из строя этого продукта, выходящим за рамки, предусмотренные законом.
- Ремонт или замена по настоящей Гарантии не влияет на срок действия Гарантии.
- Данная гарантия распространяется только на покупателей, которые приобрели данный продукт, и не разрешается передавать эту гарантию третьим лицам.
- Настоящая гарантия не может быть изменена без нашего разрешения.

Вы можете пользоваться 12-месячной ограниченной гарантией, но она может составлять до 24 месяцев, если вы зарегистрируетесь в качестве участника через регистрацию продукции. Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы активировать приоритет.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения по поводу продукции, свяжитесь с нами: **support@huepar.com**




この度HueparAT5オートベースお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品はレーザーの調整などに使用されます。
本製品を安全にお使いいただくために、いずれも重要な内容ですので、ご使用前によくお読みの上必ずお守りください。

目次

- 各部の名称
- 安全・使用上の注意事項
- 充電とバッテリーの安全性
- 操作方法とLED指示ランプ
- 商品仕様
- 保証について

各部の名称

1. オン/オフ電源ボタン
2. 気泡管
3. 1/4"-20 ネジマウント
4. 高さ調整ネジ
5. 微調整ノブ
6. レーザードット
7. Type-C充電ポート
8. LED指示ランプ
9. 5/8"-11ネジマウント



安全・使用上の注意事項

本製品を安全にお使いいただくために、いずれも重要な内容ですので、ご使用前によくお読みの上必ずお守りください。

警告!

クラス2 レーザー製品

21 CFR1040.10および1040.11に準拠

最大出力: <1mW

波長: 510nm-660nm

レーザー放射:

レーザー光を直接のぞかないでください。

レーザー光は眼の高さを避けてください。

光学器具で直接レーザー光を見ないでください。



IEC/EN60825-1:2014

※ご注意:

オートベースをご使用する前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」全てをよくお読みの上正しく使用してください。本機にはってあるラベルは剥がしないでください。

- ・レーザー光を直接のぞき込まないでください。視力傷害の原因となります。
- ・光学器具で直接レーザー光を見ないでください。望遠鏡やルーペなどでレーザー光を直接見ると危険です。
- ・絶対に分解・改造をしないでください。本機を分解、改造すると故障、感電の原因となります。
- ・子供の周りに本製品を使用したり、子供が操作させたりはしないでください。
- ・クラス2のレーザー光に露出される安全時間は2秒内です。瞼の自然まばたきは十分の保護を提供します。
- ・本機は下記のような安全使用についての注意ラベルもはってあります。



- ・可燃性の液体、ガス、粉塵などにふれると爆発を起こしてしまう危険場所のことでオートベースまたはリモコンを操作しないでください。回転プラットフォームやリモコンで火花が発生し、粉塵や煙霧に引火する可能性があります。
- ・回転プラットフォームとリモコンを高温多湿や直射日光の場所を避けて保管してください。

ユーザーの安全とメンテナンス

- ・長時間使用しない場合は電源を完全に切ることをおすすめします
- ・レーザードットは工場で指定された精度に校正されました。
- ・高温多湿や直射日光の場所では保管しないでください。筐体および部品の一部はプラスチックで高温環境下に変形する可能性があります。
- ・外側のプラスチック部品は乾いた布で拭いてください。溶剤はご使用にならないでください。収納する前に、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- ・本製品を一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。

充電とバッテリーの安全性

充電する前に、下記の「バッテリーと充電の安全事項」全てをよくお読みの上正しく使ってください。感電、火災、重症などの事故を未然に防ぐために、この「バッテリーと充電の安全事項」必ず守ってください。

バッテリーと充電の安全

- 5V=1Aと5V=2Aのアダプターのみを使用してください。接続する前に電源アダプターの規格をご確認してください。
- 初回充電は4時間以上充電することをお勧めです。通常は1.5時間以上充電します。万が一の場合も12時間以上の過充電はお避け下さい。
- 長期間使用しない場合は、6か月に1回リチウムバッテリーを1.5時間以上充電してください。
- 最適な充電温度: 0°C~20°C (32°F~68°F)

バッテリーの安全

- 短絡・過電流での使用はお避けください!
- 無人の時は充電しないでください。
- バッテリーを分解・改造しないでください。
- バッテリーは乳幼児の手の届かないところに保管してください。乳幼児がバッテリーに触ると、感電や皮膚障害を起こす可能性があります。
- バッテリーの使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、機器あるいは充電器より取り出し、使用しないでください。
- バッテリーを自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下駐車の内など、高い温度になる場所で充電しないでください。
- バッテリーの外装を傷つけたり、チューブをはがさないでください。バッテリーの漏液、発熱、発火、破裂の原因となります。
- バッテリーをネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- バッテリーの電解液が皮膚に付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。目に入った場合は、十分に洗い流した後、すぐ病院を受診するようにしてください。

操作方法とLED指示ランプ


オートベースの電源ON/OFF

- ボタン(1)を2秒間長押しすると電源が入れます。指示ランプ(8)が点灯し、ベースが操作できる状態になります。
- もう一度ボタン(1)を2秒間長押しすると、ブザーが1回鳴り、電源が切れます。
※ **注意:**電源をオフにする時、リフトの位置が初期位置でない場合は初期位置に戻ります。指示ランプ(8)が緑色に点滅し、初期位置に戻ると消灯します。

レーザードットON/OFF

- 電源を入れた後、レーザードットがオンにします。
- ボタン(1)をもう一度短く押すと、ブザーが1回鳴り、レーザードットがオフにします。ブザーが1回鳴ります。

リモコン操作: 各部の名称と機能



1. 電源ボタンとLED指示ランプ
 2. 上向きボタン
 3. 時計回り回転ボタン
 4. 反時計回り回転ボタン
 5. 下向きボタン
 6. 回転速度可変ボタン
 7. レーザードットON/OFFボタン
 8. Type-C Charging Port
7. レーザードットON/OFFボタン
8. Type-C充電ポート

ON/OFF&接続

- ・ ボタン  を2秒間長押しする、リモコンがオンになります。
- ・ ベースとリモコンの電源をいれると、リモコンは自動的にオートベースに接続します。
- ・ ボタン  を2秒間長押しすると、リモコンの電源がオフにします。

※ 注意:

- ・ 接続にできない場合、リモコンとオートベースの電源を切って、再起動してみてください。
- ・ 1台のオートベースは同時に複数のリモコンを接続できます。

機能の操作:

- ・ ボタン  を押すと、本機が時計回りに回転します。
- ・ ボタン  を押すと、本機が反時計回りに回転します。
- ・ ボタン  を押すと、本機が上に移動します。
- ・ ボタン  を押すと、本機が下に移動します。
- ・ ボタン  を短く押すと、回転スピード
- ・ 短く押すと、回転速度が最大から中、次に最小の順番に調整されます。デフォルトの回転速度は最大です。

※ 正しい位置に決めるの注意事項

- ・ レーザーラインを基準点に正確に合わせることができない場合は、ベースを少し後ろに回転し再試行してください。また合わせない場合は、レーザー墨出し器と本機の距離を縮めてください。
- ・ 微調整ノブ(5)を利用して、ベースを手動で回転させて基準点に合わせることもできます。

リモコンの指示ランプ

A. 接続とペアリング

- ・ リモコンがオートベースを検索中、提示ランプは緑色に2回点滅します。
- ・ レーザー墨出し器との接続に成功すると、提示ランプは緑色に点灯します。

B. 操作

- ・オートベースに接続された後、任意のボタンを押すと、提示ランプは緑色に1回点滅します。
- ・リモコンが接続に成功した後、5分間以上操作がないと、提示ランプは5秒に1回緑色に点滅します。モコンは低消費電力モードになります。任意のボタンを押すと、通常モードに戻ります。

C. バッテリーと充電

- ・リモコンのバッテリー残量不足の時、提示ランプ(1)は2回ずつ赤色に1点滅します。この状態で、リモコンはまだご使用できます。電量完全になくなるまで、リモコンが自動的に電源を切って、指示ランプが消灯します。
- ・充電中、提示ランプ(1)は赤く点滅します。
- ・充電完了後、提示ランプは緑色に点灯します。

LED 指示ランプ:

- ・電源を入れた後、提示ランプ(8)は緑色に点灯します。
- ・残量不足の時、提示ランプ(8)は赤色に1点滅します。
- ・充電中、提示ランプ(8)は赤く点滅します。
- ・充電完了後、提示ランプ(8)は緑色に点灯します。

商品仕様

製品型番	AT5
レーザークラス	クラス2 (IEC / EN60825-1 / 2014) , <1mW
レーザー波長	510-660nm
ドット精度	充電バッテリー3.7V/1100mAh
電源	約1.5時間
ネジ穴規格	5/8"-11
防水防塵レベル	IP54
作動使用温度	-10°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +70°C

保証について

オートベースAT5は当社の厳密な製品検査に合格したものです。

お客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合は下記規定に基づき1年保証期間内であれば無償修理させていただきます。

- ・ 購入履歴があります。(ネット注文履歴、レシートまたは領収書でも有効です。)
- ・ 権限のない第三者に修理したことがありません。
- ・ 保証期間内正常な使用環境のもとで故障した場合修理・交換を行います。

保証期間内でも以下の場合是有償修理となります。

- ・ 不当な使用による故障および損害。
- ・ 使用上の誤り、その他の機器から受けた障害、または弊社以外での修理や改造、分解による故障または損害。
- ・ 火災又は他の天災、公害、異常電圧等による故障および損害。
- ・ 移動、落下、液体や異物の混入などによる故障および損害。

ご注意

- ・ 製品使用上で生じた直接または間接の損害については、弊社は一切責任を負いかねます。
- ・ この保証の範囲はご購入いただいたお客様本人に限られ、他の第三者にこの保証を譲渡することは認められません。
- ・ 期間内の修理又は交換は保証期限は変更できません。

通常は1年保証期間ですが、商品アカウント登録後は2年保証期間となります。下記のQRコードを読み取れば、アカウント登録ができます。

※商品にして何か不明なところがある場合はこちらへご連絡：
support@huepar.com



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.