


USER'S MANUAL FOR CD-RW/DVD-ROM DRIVE MODEL SD-R1312

TOSHIBA CD-RW/DVD-ROM DRIVE SD-R1202/SD-R1312 SAFETY INSTRUCTION MANUAL

CAUTION

- THIS CD-RW/DVD-ROM DRIVE EMPLOY A LASER SYSTEM. TO ENSURE PROPER USE OF THIS PRODUCT, PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. SHOULD THE UNIT EVER REQUIRE MAINTENANCE, CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE LOCATION-SEE SERVICE PROCEDURE.
- USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR THE PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
- TO PREVENT DIRECT EXPOSURE TO LASER BEAM, DO NOT TRY TO OPEN THE ENCLOSURE.

LOCATION OF THE REQUIRED LABEL



PRODUCT IS CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO COMPLY WITH OHIS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE LASER DE CLASSE 1
MANUFACTURED:
TO EN 60825-1
クラス1 レーザー製品

TOSHIBA CORPORATION
11, SHIBUYA 1-CHOME, MARICHI, TOKYO 150-8501, JAPAN

TOSHIBA

東芝 CD-RW/DVD-ROMドライブ 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。
またお読みになった場合は、必ず保管してください。

△ 注意

- 本装置はレーザーシステムを使用しています。
本装置の定格仕様には、右記ラベルが表示されています。本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格EN60825-1で「クラス1 レーザー機器」に分類されています。
レーザー光を直接照射することをお勧めに、この装置の筐体を開けないでください。
分解及び改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 本装置の取付け、取外しは、組み立て機器の電源を切ってください。電源が入ったまま行うと、故障の原因になります。
- 本装置の液状漏れ子には、直接手で触れないでください。静電気が原因で故障する原因になります。
- 万一故障などでディスクが取り出せなくなった時は、エマーゲンシー・イジェクト（緊急脱出）装置を取り出すことができません。手動イジェクト方式の機構には、この装置は対応しません。万一、ご使用のディスクに、損傷を受けても保証は致しません。
- 本装置は、ある程度まで過熱する場合があります。過熱を防止するために、必ず冷却ファンが正常に動作していることを確認してください。また、本装置の周囲に、可燃物や燃焼性物質を置かないでください。
- ご使用の中に異常が生じた場合は、電源を切ってください。お買いあめの販売店にご相談ください。

株式会社 東芝 PRINTED IN JAPAN PM009437010

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by Toshiba, or parties authorized by Toshiba, could void the user's authority to operate the equipment.

This product is carrying the CE-Mark in accordance to the related European Directives. Responsible for CE-marking is Toshiba Europe, Hammlfeldamm 8, D-41460 Neuss, Germany.

이 기기는 가용성으로 전자파의 영향을 받거나 다른 전자파를 방출할 수 있습니다.




CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL LASER DE CLASSE 1
LASER CLASS 1 PRODUKT
TO EN 60825-1
クラス1 レーザー製品

VORSICHT:

Dieses Gerät enthält ein Laser-System und ist als "LASER PRODUKT DER KLASSE 1" klassifiziert. Für den richtigen Gebrauch dieses Modells die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und als Referenz aufbewahren. Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, die nachfolgende "autorisierte Services Vertretung" benachrichtigen. Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, sollte das Gehäuse nicht geöffnet werden.

ADVARSEL

Denne maskering er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for udladende kraftig stråling.



CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL LASER DE CLASSE 1
LASER CLASS 1 PRODUKT
TO EN 60825-1
クラス1 レーザー製品

APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER

Udvendigt på apparatet er anbragt den her gengivne advarselmærkning, som indikerer mod at forsøge sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparatet indeholder laserkomponent som afgiver laserstråling overskridende grænsen for laserklasse 1.

VARNING! Styrkstrålar av svagaste klass och att man inte på apparatets yttre kan bli utsatt för utladdande kraftig strålning.

CAUTION USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER'S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

VORSICHT DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEUERUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS DURCHFÜHREN VON ANDEREN VORGÄNGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN GEFÄHRLICHE STRAHLENEXPONIERUNGEN ZUR FOLGE HABEN.

TOSHIBA SERVICE PROCEDURE

SHOULD THIS PRODUCT REQUIRE MAINTENANCE, CONTACT THE FOLLOWING TOSHIBA SERVICE STATION.
TOSHIBA AMERICA ELECTRONIC COMPONENTS INC.
DISK PRODUCTS DIVISION
35 HAMMOND, IRVINE, CA 92618-1607
TOSHIBA EUROPE G.m.b.H. DISK PRODUCTS DIVISION
Hammlfeldamm 8,
D-41460 Neuss, Germany