





【図 118 指示機回路ブロック図】

【Fig. 118 BLOCK DIAGRAM OF DISPLAY UNIT】




【図 101 JMA-2343 機器間接続図】

【Fig. 101 INTERCONNECTION DIAGRAM OF JMA-2343】

指示機 Display unit (NCD-4170)

空中線 Scanner unit (NKE-249)



【図 103 JMA-2343 一次電源系統図】

【Fig. 103 POWER SUPPLY DIAGRAM OF JMA-2343】





図105 NKE-249空中線機内接続図

【Fig.105 INTERNAL CONNECTIONS OF SCANNER UNIT NKE-249】



【图108-1 CAE-457受信部接続図(1/2)】
 【Fig108-1 CIRCUIT DRAWING OF RECEIVER UNIT CAE-457(1/2)】

