Raycon Inc.

7/26/2024

Dear Sirs:

We hereby declare that because the earphone size is too small, the FCC ID number is printed on the User Manual, hereby declare.

FCC ID: 2AZOV-RBO725

- FRANÇAIS:

- FRANÇAIS:

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interferences.

Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition RF :

L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux rayonnements IC établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

- ESPANOL:

Esta dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
Es posible que este dispositivo no cause interferencias.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

0 👺 F© (€ 🔬 🛎

FCC ID: 2AZOV-RBO725 IC: 27185-RBO725

Sincerely,

Signature: Fina. 2houg

Name: Fiona Zhong

Title: Product Manager

Company: Raycon Inc.