



Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	60448572-002-Appendix	Auftrags-Nr.: Order no.:	23870393 030	Seite 1 von 11 Page 1 of 11
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	-	Auftragsdatum: Order date:	2020.06.24	
Auftraggeber: Client:	Sensitive AB			
Prüfgegenstand: Test item:	Multi sensors strip			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	IC ID:21254-004			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Accredited testing			
Prüfgrundlage: Test specification:	RSS-247 issue 2, RSS-GEN Issue 5 ANSI C63.10: 2013			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2021.06.24			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003003480-001			
Prüfzeitraum: Testing period:	2021.03.05 – 2021.03.10			
Ort der Prüfung: Place of testing:	Lund, Sweden			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland Sweden			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
überprüft von: reviewed by:	X 	genehmigt von: authorized by:	X 	
Datum: 2021.09.29 Date:	Signed by: Sam Ebadeh	Datum: 2021.09.29 Date:	Signed by: Per Isacson	
Stellung / Position:	Technical Expert	Stellung / Position:	Managing Director	
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	4 = sufficient N/A = not applicable
5 = mangelhaft N/T = nicht getestet 5 = poor N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts.</i>				

Revision History

REVISION	DATE	REMARKS	AUTHOR
001	2021.08.27	First release	Sam Ebadeh
002	2021.09.29	Corrected highest frequency and IC ID	Sam Ebadeh
Note: Latest revision report will replace all previous reports			
This report based on FCC Part 15B no JBP Template version 1.1			

Table of Contents

1. GENERAL INFORMATION4

1.1 Test Site.....4

1.2 Client Information4

2. Photographs5

2.1 Photographs of the EUT5

2.2 Photographs of the Test Setup7

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Test Site


Test Facility:	TÜV Rheinland Sweden AB
Address:	Mobilvägen 10
	223 62 Lund
	Sweden
Swedac Registration Number:	10325
FCC Test Firm Registration Number:	517458
ISED Test Site Registration Number:	24753

1.2 Client Information

Company Name:	Sensative AB
Address:	Mobilvägen 10
	223 62 Lund
	Sweden
Contact Person:	Lars Jonsson
Contact e-Mail / Telephone	Lars.Jonsson@sensitive.com / +46 70 302 37 67

2. Photographs



2.1 Photographs of the EUT







2.2 Photographs of the Test Setup


Radiated Emissions 9 kHz – 30 MHz: Perpendicular to axis



Radiated Emissions 9 kHz – 30 MHz: Parallel to axis



Radiated Emissions 9 kHz – 30 MHz: Perpendicular to axis



Radiated Emissions: 30 MHz – 1 GHz



Radiated Emissions: 1 GHz – 18 GHz

